

Barguisimeto 12 de Agosto 2026.

Ingeniero.
Jorge Gonzalez.
Gerente de HIDROVEN.

Consejo Comunal
San Antonio 1
RIF: C-31163216-G
CÓDIGO: U-CCO-11-02-04-03117

Informe.

Ante todo un cordial saludo Revolucionario, nosotros Voceros de la mesa técnica de aguas siendo José Sotillo Cedula N° 4383442 y José Manuel Chavez Cedula N° 13922664, en el Consejo Comunal San Antonio I de la Comuna José Pío Tamayo en la Parroquia "Unión" del Estado Lara, por medio del presente informe nos dirigimos a usted, planteando la problemática existente en la Carrera 1 entre Calles 15 y 16 Sector San Antonio I en dicha Parroquia por filtraciones de aguas blancas en las viviendas desde el año 2016; luego que realizan el cambio del acueducto principal en la Avenida "Divina Pastora". Se anexan copias de los informes del Cuerpo de Bomberos de Iribarren de los años 2016 y 2025, con resultados de la inspección ocular por valoración de las condiciones de riesgo, verificando la humedad en paredes, deterioro de friso y grietas por las filtraciones, siendo uno de los casos el de la Señora Marbella Arrieché Cedula N° 7.328.723 Casa N° 15-25, quien se a dirigido a la Hidrologica y entes gubernamentales sin respuesta. Sin mas a que hacer referencia, nos despedimos. Atentamente.

José Sotillo
4383442
04245843925

OAC-504/2026
Heicel Peña
12-08-26
8:46am

C.I. 12933689 Leyda Jairo

Consejo Comunal
San Antonio 1
RIF: C-31163216-G
CÓDIGO: U-CCO-11-02-04-03117

Marbella Arriecher

732 8723

0414 544 7560

(Afectada)