

044C - 309 - 2026

13-8-2026

Yanniel Rosillo

Leda, Elizabeth Coromoto Román de Rivas

C.I. V03860578

Calle 12 entre Carreras 2 y 3 Local N° 3

Municipio Iribarren Parroquia Unión Estado Lara

0251-2370128 0424-5608848

ecrr1952@gmail.com

Barquisimeto 13 de Agosto del 2026

HIDROVEN

Barquisimeto - Lara.

Tengo el agrado de dirigirme a usted con el fin de saludarlo cordialmente, desearle éxitos en sus funciones y, al mismo tiempo, manifestarle mi inconformidad con el monto facturado por el servicio de agua potable suministrado al inmueble identificado con el NIC: 1193062. Dicho inmueble se encuentra ubicado en la Calle 12, entre Carreras 2 y 3, Local N° 3, del Municipio Iribarren, Parroquia Unión, Barquisimeto, Estado Lara, bajo la razón social **Laboratorio Clínico Bacteriológico Unión**.

Entiendo que, debido a los niveles de inflación derivados de la situación del país, sea necesario incrementar las tarifas del servicio. Sin embargo, considero que la estimación del consumo de agua potable y aguas servidas debe ser calculada con base en un promedio que se aproxime a nuestros patrones de consumo real, así como al funcionamiento y a las actividades que efectivamente realizamos en el laboratorio.

A continuación, presento la información relevante que sustenta la presente solicitud de inspección por alto consumo:

- ❖ **Infraestructura:** El área del inmueble mide 59,28 metros cuadrados y posee cinco (5) tomas de agua, de las cuales solo se utilizan cuatro (4), debido a que la ducha del baño se encuentra inhabilitada.
- ❖ **Jornada laboral:** Desde el inicio de la pandemia, el horario de trabajo se redujo a cinco (5) horas diarias. En el laboratorio laboran únicamente dos (2) personas de lunes a viernes en el turno de la mañana (una en el horario de 6:45 a. m. a 12:00 m., y la otra de 10:30 a. m. a 12:30 p. m.)
- ❖ **Mantenimiento:** El lavado del material de laboratorio se realiza cinco (5) días a la semana y toma una (1) hora de trabajo al día. Por su parte, el aseo y la limpieza general de las instalaciones se ejecutan solo una (1) vez a la semana, requiriendo también una (1) hora de trabajo.