

Juanas Jomari II
Hon. B. V. P. No. Claro
Paroquia Suiza,
C. C. La Chicharra

OPC. 543/2024
Alcaldía Púa
24-8-26
8:27 am

Consejo Comunal
LA CHICHARRONERA
R.F. C. 40449599.7
CODIGO R.C.C. 11-82-19-019991

Resolución
Ing. Héctor Adams
HIDROEN

Trampa masticada a cordial.

La presente es con la finalidad de hacer varios planteamientos para solucionar la problemática grave que tiene el sector desde hace bastante tiempo, en relación al acceso al tubo de descarga de donde están las conexiones, presurizando avería en la línea de descarga (válvula de compuerta) y ocasionando filtración y sedimentación que obstruye las flautas teniendo que alquilar con mucha frecuencia compresor para destapar. Esto está planteado en varias oportunidades ante la institución (hace 1 año y 03 meses)

Proponemos para solucionar dicha problemática lo siguiente: Encoprar con bloques de cemento el espacio que rodea este tubo de descarga para hacerle mantenimiento con frecuencia; para este trabajo se requiere lo siguiente: 120 bloques de cemento de 20 y 15 pacos de cemento, 4 mt de arena lavada, 08 cubetas de 1/2 gal, 01 paquete de zincos de 20x20. Los bloques van rellenos para su larga duración ya que eso alberga